Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 29434

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00029434
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 10/01/2016
OT fecha/hora impresion: 13/01/2016 17:50:59

Detalles del Equipo

Equipo:	LB004 740B CAT	Descripcion:	Lube & Fuel Truck
Serie:	L4E02489	Frente de Trabajo:	
Horometro:	14,035.40	Fecha/Hr. Requerida:	14/01/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B - MAINTENANCE - 2000HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller: BOTIJA AREA
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: 27847 - DESGASTE BEARING RH/LH - 2 - Backlog - 28/12/2015 Inspeccionado y Rellenado con Grasa
28302 - LUCES DE SERVICIO TRASERAS - 2 - Backlog - 31/12/2015 SI

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: Se Rellenaron Aceite Motor. Filtros de Aire, Filtros Hidraulicos, Filtros de Nivel de la Cabina, Se Engrasaron todos los Mandos y se Rellenaron Se drenaron los Diferenciales y se Rellenaron, Se tomaron todas las Muestras. Luces Generales del Equipo (OK).

Observaciones: Bearings: Inspeccionado y Rellenado con Grasa.
Luces: Se Cambiaron los Bombillos quemados.

HOROMETRO : 14.074.3

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	15-01-16

FIRMA

NOMBRE: Arquimedes Gregorio Noel Valdez Carlos Mendez

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR